

**Importante nota sul prodotto (aggiornamento del 31.05.2011)!**

Gentili Signore e Signori,

nell'ambito dei nostri continui controlli della qualità abbiamo riscontrato che durante l'utilizzo dei sistemi di stabilizzazione HC3-Xtreme, HC3-SX e HC3-Xbase in collegamento con le turbine a 2 alberi, si potrebbe verificare un errore di funzionamento.

Per questo motivo, l'utilizzo dei sistemi di stabilizzazione HC3-Xtreme, HC3-SX e HC3-Xbase in collegamento con turbine a due alberi, è da evitare e non è approvato dal produttore.



Sono interessati i seguenti prodotti:  
Sistemi di stabilizzazione: HC3-Xtreme, HC3-SX, HC3-Xbase

Art. Nr. 8570, 8571 und 8572

In attesa di ulteriori direttive, non utilizzare più questi componenti con turbine a due alberi. Non vi sono limitazioni invece per il funzionamento con turbine convenzionali o motori ( a scoppio o elettrici).

**Sono state effettuate tutte le procedure necessarie, che consentono il funzionamento con tutte le turbine in uso. Esse consistono nella schiuma fonoassorbente integrata HC (in tutti i dispositivi della serie X dalla ser. No.-064-023 176) e in un' ulteriore calotta protettiva da fissare sull'apparecchio, tali provvedimenti assicurano un funzionamento sicuro.**

**Questa protezione No. 85705000 opzionale per la serie X, sarà disponibile con tutta probabilità tra 3 - 4 settimane, e il suo utilizzo sarà prescritto obbligatoriamente dal produttore.**

I nostri collaboratori sono a vostra disposizione per eventuali domande al numero della hotline +049 (0) 6644-87777.

Si prega di inviare le richieste scritte per e-mail all'indirizzo [hc3@robbe.com](mailto:hc3@robbe.com)

o al numero fax +49 (0) 6644-87779.

Cordiali Saluti Il vostro team robbe